

Faktúra 20200071

Dodávateľ Asen spol. s r.o. Partizánska cesta 116 974 01 Banská Bystrica 1 IČO: 31609708 IČ DPH: SK2020455228 DIČ: 2020455228 Bankový účet: 3195625951/0200 Všeobecná úverová banka, IBAN: SK5402000000003195625951 SWIFT: SUBASKBX Mobil: 0908936721 Firma je zapísaná u Okresného súdu v Banskej Bystrici vložka č. 2036/S oddiel : Sro		Číslo zákazky TB007707 Strana: 1 z 1 Odberateľ Obec Hrochoť Nám. Andreja Sládkoviča 343/1 Hrochoť 976 37 IČO: 00313475 DIČ: 2021115855 IČ DPH:	
Vozidlo: Toyota Auris 5 HB EČV: BB 417DL VIN: NMTKT58E50R 008832 Servisný technik: Dolinajec Pavol		Dátum vystavenia 11.05.2020 Dátum splatnosti 18.05.2020 Dátum dodania tovaru, poskytnutia služby 11.05.2020 Forma úhrady: Prevodným príkazom	

Pracovné operácie

		Mechanik	Sadzba	Norma	DPH	Zľava	Cena
OC-1	TEST MOTORA-DIAGNOSTIKA ZÁVADY	13			20%		30,00€
890001	MONTÁŽNÝ CELOK LAMBDA SONDY	13	25,20€	0,80 ČJ	20%		20,16€
SUB-STK	ZABEZPEČENIE TK + EK	960			20%		61,70€
DJM	DROBNÝ JEDNICOVÝ MATERIÁL	950			x 0,00 20%		20,00€
							131,86€

Vydaný materiál

		Jednot.cena	Počet	DPH	Zľava	Cena
DOX-0510	LAMBDA SONDA	157,50€	1,000 KS	20%	10,00 %	141,75€
						141,75€

Rekapitulácia DPH	Základ DPH	DPH
Základná 20%	273,61€	54,72€
Znížená 10%	0,00€	0,00€
0%	0,00€	

CENA BEZ DPH	273,61€
DPH CELKOM	54,72€
ZAOKRÚHLENIE	0,00€

SPOLU K ÚHRADE 328,33€